投诉云溪区陆城镇工作人员处理线路争议相关问题

未办理

投诉 干部 网友2022060214343290 | 云溪区委 区委书记 吴国良 | 2026-10-23 11:46:55

关于岳阳市云溪区陆城镇相关工作人员处理35kV长陆架空线路争议相关问题的投诉

尊敬的领导：

本人现就湖南省岳阳市云溪区陆城镇党委书记沈炜、平安办主任刘泽峰在处理本人反映的35kV长陆架空线路争议过程中存在的有关问题提出投诉，请依法调查核实。

一、接访过程及监控核查问题

2026年9月14日下午，沈炜接访本人及父亲。接访前，本人准备手机和支架录像，沈炜告知不准录像。本人提出事后调取本人从进入平安办公室至离开期间的监控录像，沈炜当场表示同意。次日，本人联系沈炜询问此事，其让我找平安办主任刘泽峰。此后近一个月，本人与刘泽峰多次沟通，其以各种理由拖延、拒绝配合核查，至今未能解决。

二、拒收书面材料问题

接访过程中，沈炜未充分听取本人及父亲陈述，并拒绝接收本人当场提交的三份材料：《长岭炼化35kV长陆架空线路项目财产权益损失申请书》《35kV长陆架空线路浪涌检测与风险评估申请》《35kV长陆架空线路现场勘查记录表》。上述材料涉及财产权益损失、安全风险评估及现场勘查，也涉及本人反映的线路选址未公告、未听证、未听取意见及未协商等争议。本人至今无法确认相关材料是否登记、转送或依法处理。

三、补偿协议真实性争议

2026年9月15日，刘泽峰向本人出具《青苗、设施补偿协议》。本人父亲对协议上的签名、印章真实性及形成过程存在重大异议，此前本人父亲并未签署该份其存疑的协议。请求核查协议原件、制作过程、签署授权及印章使用情况，查明是否存在伪造签名、印章或未经授权制作等问题。

四、投诉请求

1. 依据《信访工作条例》及有关群众来访登记规定，核查9月14日接访是否规范登记、是否如实记录诉求，以及拒收材料的原因和后续处理情况。

2. 立即保全相关办公室监控录像及后台记录，防止覆盖、删除导致证据灭失，并依法安排核验或书面说明不能提供的理由。

3. 调查《青苗、设施补偿协议》的来源、签署过程及签名、印章真实性；如发现涉嫌违纪违法或犯罪线索，请移送有权机关处理。

4. 请由与被投诉人员无直接利害关系的上级部门核查，并依法告知受理、办理情况及处理结果。

本人愿意提交三份申请材料、存疑签名和印章的补偿协议及其他证据，配合调查。恳请上级部门依法核实，切实保障群众反映问题、维护合法权益的正当渠道。

35KV 长陆架空线路高压浪涌非接触检测及风险评估申请

申请人：瞿勇军

地点： 湖南省岳阳市云溪区**********

涉及线路： 中国石化长岭分公司 35KV 长陆架空线路

受理单位：中石化湖南石油化工有限公司

一、申请事项

请求有关部门组织具有相应检测能力的专业机构，对 35KV 长陆架空线路运行过程中可能产生的雷击过电压、电磁感应、电压瞬态冲击（浪涌）等风险进行非接触检测和技术评估，并形成书面检测报告。

二、申请原因

2024 年 3 月 4 日前后，吴家门组发生雷雨天气，当地出现停电情况。

雷雨天气期间，本人家庭部分用电设备出现异常损坏，包括：

1. 电视机；
2. 漏电保护器；
3. 墙壁灯具；
4. 手机充电设备；
5. 路由器等。

上述情况发生时间与雷雨天气及区域停电时间相近。

虽然目前无法仅凭现象直接认定损坏原因，但该事件反映出当地电力运行环境可能存在异常电压冲击风险，有必要通过专业检测手段进行科学判断。

三、检测目的

请求重点检测：

（一）35KV 架空线路雷击风险

包括：

1. 雷电活动期间线路附近电磁环境变化；
2. 雷击造成的过电压风险；
3. 防雷保护措施有效性。

（二）线路运行浪涌风险

包括：

1. 瞬态过电压情况

1. 瞬态过电压情况；
2. 感应电压变化；
3. 电磁干扰影响。

（三）居民区域安全影响

重点评估：

1. 线路距离居民住宅较近情况下的安全影响；
2. 极端天气条件下居民用电设备受影响可能性；
3. 是否需要增加防护措施。

四、检测方式要求

建议采用：

☐ 非接触式电压、电磁场检测；

☐ 暂态电磁环境监测；

☐ 雷电冲击风险分析；

☐ 线路运行状态数据分析；

☐ 其他专业检测方法。

检测过程中：

1. 不影响 35KV 线路正常运行；
2. 不改变线路设备状态；
3. 保证检测过程客观、独立。

五、请求提供检测报告内容

检测报告应包括：

1. 检测时间、地点；
2. 检测设备型号及精度；
3. 检测方法；
4. 环境条件；
5. 数据记录；
6. 分析结论；
7. 风险等级评价；
8. 整改建议。

六、申请理由

35KV 架空线路长期运行于居民生活区域附近，涉及群众生命财产安全。

对于居民反映的雷雨天气异常情况，应通过科学检测和技术分析，而不能仅凭行政回复判断是否存在风险。

请求有关部门依法组织专业检测，以事实和数据为依据，明确：

1. 是否存在高压浪涌风险；
2. 是否存在居民财产安全影响；
3. 是否需要采取线路优化、迁移或其他安全措施。

申请人：

日期：2026 年 9 月 14 日

35KV 长陆架空线路现场勘查记录表

项目名称：35KV 长陆架空线路项目

地点：湖南省岳阳市云溪区**********

一、参加人员：

单位：

姓名：

职务：

二、现场测量记录：

铁塔编号：

住宅距离：

导线距离：

测量方法：

三、安全检查：

☐ 铁塔基础

☐ 接地设施

☐ 防雷设施

☐ 保护装置

四、居民影响：

☐ 房屋

☐ 林地

☐ 养鸡棚

☐ 其他

五、现场结论：

☐ 未发现风险

☐ 存在风险

☐ 需要进一步评估

六、签字确认：

政府代表：

企业代表：

技术人员：

日期：

青苗、设施补偿协议

甲方：

乙方：

因长炼 3.5 万伏高压线路隐患治理升级改造项目建设，损坏乙方土地青苗，根据岳政发[2019]2 号文件就青苗、设施补偿达成协议如下：

一、 补偿项目费用：青苗费、设施补偿费用共计，壹仟捌佰元整 ¥1800.00（其中：_____）。

二、 付款方式及时间：在签订补偿协议后，甲方一次性将补偿费用汇入乙方指定的账户，乙方须提供身份证复印件、银行账号并亲笔出具领条。

三、 乙方收到本合同约定的青苗补偿后，不得再以青苗补偿为由向甲方提出任何赔偿或补偿要求；若乙方以青苗补偿为由干扰，妨碍或阻碍甲方生产建设项目顺利进行的，乙方应赔偿由赔偿由此给甲方造成的全部损失。

四、 此协议一式两份，甲、乙双方各一份。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

2021.11.2

35KV 长陆架空线路高压浪涌非接触检测及风险评估申请

申请人：瞿勇军

地点： 湖南省岳阳市云溪区**********

涉及线路： 中国石化长岭分公司 35KV 长陆架空线路

受理单位：中石化湖南石油化工有限公司

一、申请事项

请求有关部门组织具有相应检测能力的专业机构，对 35KV 长陆架空线路运行过程中可能产生的雷击过电压、电磁感应、电压瞬态冲击（浪涌）等风险进行非接触检测和技术评估，并形成书面检测报告。

二、申请原因

2024 年 3 月 4 日前后，吴家门组发生雷雨天气，当地出现停电情况。

雷雨天气期间，本人家庭部分用电设备出现异常损坏，包括：

1. 电视机；
2. 漏电保护器；
3. 墙壁灯具；
4. 手机充电设备；
5. 路由器等。

上述情况发生时间与雷雨天气及区域停电时间相近。

虽然目前无法仅凭现象直接认定损坏原因，但该事件反映出当地电力运行环境可能存在异常电压冲击风险，有必要通过专业检测手段进行科学判断。

三、检测目的

请求重点检测：

（一）35KV 架空线路雷击风险

包括：

1. 雷电活动期间线路附近电磁环境变化；
2. 雷击造成的过电压风险；
3. 防雷保护措施有效性。

（二）线路运行浪涌风险

包括：

1. 瞬态过电压情况

1. 瞬态过电压情况；
2. 感应电压变化；
3. 电磁干扰影响。

（三）居民区域安全影响

重点评估：

1. 线路距离居民住宅较近情况下的安全影响；
2. 极端天气条件下居民用电设备受影响可能性；
3. 是否需要增加防护措施。

四、检测方式要求

建议采用：

☐ 非接触式电压、电磁场检测；

☐ 暂态电磁环境监测；

☐ 雷电冲击风险分析；

☐ 线路运行状态数据分析；

☐ 其他专业检测方法。

检测过程中：

1. 不影响 35KV 线路正常运行；
2. 不改变线路设备状态；
3. 保证检测过程客观、独立。

五、请求提供检测报告内容

检测报告应包括：

1. 检测时间、地点；
2. 检测设备型号及精度；
3. 检测方法；
4. 环境条件；
5. 数据记录；
6. 分析结论；
7. 风险等级评价；
8. 整改建议。

六、申请理由

35KV 架空线路长期运行于居民生活区域附近，涉及群众生命财产安全。

对于居民反映的雷雨天气异常情况，应通过科学检测和技术分析，而不能仅凭行政回复判断是否存在风险。

请求有关部门依法组织专业检测，以事实和数据为依据，明确：

1. 是否存在高压浪涌风险；
2. 是否存在居民财产安全影响；
3. 是否需要采取线路优化、迁移或其他安全措施。

申请人：

日期：2026 年 9 月 14 日

35KV 长陆架空线路现场勘查记录表

项目名称：35KV 长陆架空线路项目

地点：湖南省岳阳市云溪区**********

一、参加人员：

单位：

姓名：

职务：

二、现场测量记录：

铁塔编号：

住宅距离：

导线距离：

测量方法：

三、安全检查：

☐ 铁塔基础

☐ 接地设施

☐ 防雷设施

☐ 保护装置

四、居民影响：

☐ 房屋

☐ 林地

☐ 养鸡棚

☐ 其他

五、现场结论：

☐ 未发现风险

☐ 存在风险

☐ 需要进一步评估

六、签字确认：

政府代表：

企业代表：

技术人员：

日期：

35KV 长陆架空线路高压浪涌非接触检测及风险评估申请

申请人：瞿勇军

地点： 湖南省岳阳市云溪区**********

涉及线路： 中国石化长岭分公司 35KV 长陆架空线路

受理单位：中石化湖南石油化工有限公司

一、申请事项

请求有关部门组织具有相应检测能力的专业机构，对 35KV 长陆架空线路运行过程中可能产生的雷击过电压、电磁感应、电压瞬态冲击（浪涌）等风险进行非接触检测和技术评估，并形成书面检测报告。

二、申请原因

2024 年 3 月 4 日前后，吴家门组发生雷雨天气，当地出现停电情况。

雷雨天气期间，本人家庭部分用电设备出现异常损坏，包括：

1. 电视机；
2. 漏电保护器；
3. 墙壁灯具；
4. 手机充电设备；
5. 路由器等。

上述情况发生时间与雷雨天气及区域停电时间相近。

虽然目前无法仅凭现象直接认定损坏原因，但该事件反映出当地电力运行环境可能存在异常电压冲击风险，有必要通过专业检测手段进行科学判断。

三、检测目的

请求重点检测：

（一）35KV 架空线路雷击风险

包括：

1. 雷电活动期间线路附近电磁环境变化；
2. 雷击造成的过电压风险；
3. 防雷保护措施有效性。

（二）线路运行浪涌风险

包括：

1. 瞬态过电压情况

1. 瞬态过电压情况；
2. 感应电压变化；
3. 电磁干扰影响。

（三）居民区域安全影响

重点评估：

1. 线路距离居民住宅较近情况下的安全影响；
2. 极端天气条件下居民用电设备受影响可能性；
3. 是否需要增加防护措施。

四、检测方式要求

建议采用：

☐ 非接触式电压、电磁场检测；

☐ 暂态电磁环境监测；

☐ 雷电冲击风险分析；

☐ 线路运行状态数据分析；

☐ 其他专业检测方法。

检测过程中：

1. 不影响 35KV 线路正常运行；
2. 不改变线路设备状态；
3. 保证检测过程客观、独立。

五、请求提供检测报告内容

检测报告应包括：

1. 检测时间、地点；
2. 检测设备型号及精度；
3. 检测方法；
4. 环境条件；
5. 数据记录；
6. 分析结论；
7. 风险等级评价；
8. 整改建议。

六、申请理由

35KV 架空线路长期运行于居民生活区域附近，涉及群众生命财产安全。

对于居民反映的雷雨天气异常情况，应通过科学检测和技术分析，而不能仅凭行政回复判断是否存在风险。

请求有关部门依法组织专业检测，以事实和数据为依据，明确：

1. 是否存在高压浪涌风险；
2. 是否存在居民财产安全影响；
3. 是否需要采取线路优化、迁移或其他安全措施。

申请人：

日期：2026 年 9 月 14 日

35KV 长陆架空线路现场勘查记录表

项目名称：35KV 长陆架空线路项目

地点：湖南省岳阳市云溪区**********

一、参加人员：

单位：

姓名：

职务：

二、现场测量记录：

铁塔编号：

住宅距离：

导线距离：

测量方法：

三、安全检查：

☐ 铁塔基础

☐ 接地设施

☐ 防雷设施

☐ 保护装置

四、居民影响：

☐ 房屋

☐ 林地

☐ 养鸡棚

☐ 其他

五、现场结论：

☐ 未发现风险

☐ 存在风险

☐ 需要进一步评估

六、签字确认：

政府代表：

企业代表：

技术人员：

日期：

财产权益损失评估申请书

一、申请人

申请人：瞿勇军

联系电话：**********

联系地址：湖南省岳阳市云溪区**********

受理单位：中石化湖南石油化工有限公司

二、申请事项

因中国石油化工股份有限公司长岭分公司（长岭炼化）35kV 长陆架空线路项目建设，本人认为该项目对本人合法财产权益造成影响。现申请具有相应资质的房地产估价机构（或司法鉴定机构、资产评估机构）依据法律法规及相关技术规范，对涉案财产权益受影响情况进行客观、独立、公正评估，并依法出具书面评估报告。

三、评估目的

本次评估拟作为依法维护本人合法权益的重要证据，用于行政程序、行政复议、行政诉讼、国家赔偿（如适用）、民事赔偿协商及其他依法维权程序。

四、评估对象

（一）本人合法住宅及附属设施；

（二）本人依法享有林权的林地；

（三）林地下方养鸡棚及其他生产经营设施；

（四）本人依法享有申请农村宅基地资格所对应的开发利用权益；

（五）因 35kV 长陆架空线路建设受到影响的其他合法财产权益。

五、具体评估内容

（一）住宅市场价值减损评估

请结合现场情况及房地产市场交易情况，对住宅价值变化进行专项评估，包括

但不限于：

1. 输电线路与住宅实际距离；
2. 输电线路对住宅景观及居住环境影响；
3. 房地产市场接受程度变化；
4. 房屋交易难度变化；
5. 房屋出租价值变化；
6. 房屋抵押融资价值变化；
7. 房屋整体市场价值变化。

请分别评估：

（一）假设不存在 35kV 架空线路情况下住宅市场价值；

（二）架空线路建成后的住宅市场价值；

（三）住宅市场价值减损金额；

（四）住宅市场价值减损比例。

（二）林地价值损失评估

请评估：

1. 架空线路经过林地上空后，对林地正常利用造成的影响；
2. 林木种植及经营价值变化；
3. 林地未来开发利用价值变化；
4. 林地市场价值减损金额；
5. 林地价值减损比例。

（三）养鸡棚及经营设施价值损失评估

请评估：

1. 架空线路对养殖环境造成的影响；
2. 对养殖经营收益造成的影响；
3. 对经营持续性造成的影响；

4. 对设施市场价值造成的影响；

5. 经营设施价值减损金额。

（四）宅基地开发利用价值损失评估

本人依法享有申请农村宅基地资格。

请结合输电线路位置及农村建房规划要求评估：

1. 是否影响宅基地选址；
2. 是否影响住宅建设布局；
3. 是否影响建筑规模及使用功能；
4. 是否影响未来住宅建设可行性；
5. 是否降低宅基地开发利用价值；
6. 宅基地开发利用价值减少金额。

（五）不动产市场心理减损（Stigma）专项评估

请独立评估 35kV 输电线路对房地产市场价值产生的心理减损影响。

重点分析：

1. 潜在购房者因输电线路存在安全顾虑而降低购买意愿；
2. 房地产市场交易周期延长；
3. 成交价格下降；

4. 房地产市场流动性下降；
5. 房屋出租意愿下降；
6. 房地产整体市场竞争力下降；
7. 房地产市场心理减损金额；
8. 市场心理减损比例。

3. 市场心理减损比例。

请分别分析：

（一）物理影响造成的价值下降；

（二）市场心理因素造成的价值下降；

（三）综合影响造成的价值下降。

（六）整体财产权益损失评估

请综合住宅、林地、养鸡棚、宅基地开发利用权益等因素，对本案整体财产权益减损情况进行综合评估，并分别计算：

1. 住宅损失金额；
2. 林地损失金额；
3. 经营设施损失金额；
4. 宅基地开发利用损失金额；
5. 市场心理减损金额；

6. 综合财产权益损失总金额。

六、现场调查内容

建议现场核查：

（一）住宅位置；

（二）输电线路位置；

（三）铁塔位置；

（四）导线与住宅实际距离；

（五）导线与林地实际关系；

（六）养鸡棚位置；

（七）拟建宅基地位置；

（八）房屋周边环境；

（九）航拍测绘情况；

（十）现场照片及视频；

（十一）周边房地产交易情况。

七、建议采用的评估方法

根据国家有关规范及房地产估价标准，结合本案特点，综合采用：

（一）市场比较法；

（二）收益法；

（三）成本法；

（四）综合修正法；

（五）其他符合国家标准的评估方法。

八、评估依据

建议评估机构结合以下资料开展评估：

1. 不动产权证；
2. 林权证；
3. 房屋相关产权证明；
4. 宅基地相关资料；
5. 输电线路设计资料；
6. 工程竣工资料；
7. 测绘成果；
8. 航拍资料；
9. 现场勘查资料；
10. 周边房地产交易资料；

11. 国家及行业相关规范；
12. 其他与本案有关资料。

九、评估报告建议载明事项

评估报告建议明确说明:

（一）评估依据;

（二）评估过程;

（三）评估方法;

（四）价值测算过程;

（五）住宅价值变化;

（六）林地价值变化;

（七）经营设施价值变化;

（八）宅基地开发利用价值变化;

（九）房地产市场心理减损情况;

（十）综合财产权益损失金额;

（十一）损失形成原因分析;

（十二）评估结论。

十、特别说明

本人认为，35kV 长陆架空线路距离住宅较近，并经过本人家庭依法享有相关林权的林地上方，客观上可能对住宅居住环境、林地利用、养殖经营以及未来宅基地开发利用等产生影响，并可能对相关房地产及其他财产权益的市场价值产生不利影响。

本申请书仅系本人申请由具有相应资质和专业能力的评估机构，对上述因素可能造成的财产权益损失及相关价值影响依法开展专业评估，不预设评估金额、评估结果或其他结论，亦不以本申请书中的陈述替代评估机构依法独立作出的专业判断。

评估机构应当依据现场勘查、权属及相关证明材料、线路与住宅及林地的实际位置关系、财产实际利用状况、相关市场情况以及法律、行政法规、评估准则和有关技术规范等，独立进行调查、分析和测算，并依法作出客观、公正、合理的专业评估结论。

申请人：

日期：2026 年 9 月 14 日

该留言中包含个人信息或其他不便公开展示的内容，仅留言办理单位可见

- 岳阳县法院裁定退交付款1920万及孳息，…
- 岳阳南湖新区碧桂园凤凰城存多项消防隐患…
- 咨询华容县广益巷已改造为何相邻老旧小区…
- 汨罗市一中对面摆摊问题无人管理
- 华容县电力局营业厅门口充电桩年久失修，…
- 岳阳楼区用户反映银行卡遭异地划扣，未收…

问政湖南
REDNET.CN

Copyright@ 湖南红网 All Rights Reserved
湖南省长沙市韶山南路258号 红网《问政湖南》频道
邮编：410004　传真：0731-82965640

公众号